

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ循環ポンプ(A)出口弁において、浸透探傷試験にて弁体のシート部にクラック(割れ目)が認められたため、次回系統点検時に点検・交換。 なお、当該弁は仕切り弁であり、通常「全開」での運用であることから、系統運転時の機能・性能に影響はない。	GⅢ	11月1日