

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	中央制御室において、天井付近から異音が生じたためコントロール建屋屋上(非管理区域)を調査したところ、換気空調系中央制御室冷凍機(B)圧縮機(B-2)より異音を確認したため、当該中央制御室冷凍機(B)を停止。その後、フロン検知器にて圧縮機(B-2)潤滑油圧力計元弁継手部より冷媒(フロン)の漏えいが確認されたため、原因調査・対策検討。 なお、当該潤滑油圧力計元弁を全閉し冷媒(フロン)の漏えいは停止。	GⅢ	11月22日