

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)入口弁において、シート部に漏えい(微量)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」運用のため当該ポンプの運転に影響はない。	GIII	3月13日
2	3号機	サービス建屋冷凍機膨張水槽水位液位検出スイッチにおいて、指示値不良(指示針の動作が緩慢)が認められたため、当該検出スイッチを点検・修理。 なお、当該冷凍機は冬季期間中により停止中であり、系統機能に影響はない。	GIII	3月15日
3	その他	ガスタービン発電機車(No. 2)において、自動車検査証の紛失が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該車両の自動車検査証については再発行を申請。	GIII	3月17日