

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉建屋南側道路(屋外、非管理区域)において、防護システム保守点検業務を行っていた協力企業作業員1名が移動中、配管サポートに左膝下をぶつけ負傷(出血あり)。業務車にて医療機関へ搬送し、軟膏処置を行い医師により「裂傷」と診断されたため、原因調査・対策検討。 なお、負傷した作業員は休業せず業務を行っている。	GⅢ	3月27日
2	3号機	補機冷却海水系・原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器入口母管隔離弁において、配管点検中にシート部からの漏えい(海水)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」運用のため、系統機能への影響はない。	GⅢ	3月27日
3	その他	内部監査において、「2024年度 関係法令及び保安規定の遵守に係る各組織の活動計画」に定める企業倫理活動の記録について、社内マニュアルのとおり記録作成が行われていないことが認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	3月27日