

福島第二原子力発電所における不適合発生・処理状況について
(2024年度第2四半期)

2024年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

- 2024年7月1日～2024年9月30日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は、83件ありました。
そのうち、是正処置等を講じ処理が完了した件数は、18件*でした。
なお、未完了の65件につきましては完了時期を定め、進捗を管理し適切に処理をしております。
※処理完了件数は2024年9月30日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料-1「不適合発生・処理状況」参照。
- パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

<原子力発電所における不適合の是正管理>

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」*が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

*不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

なお、2010年4月1日より以下のようにグレード区分を変更いたしました。

- G I : 発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- G II : 発電所施設運営に影響を与えることがら
- G III : 軽微な不適合なことがら
- X（対象外） : 不適合ではないが改善が必要な情報

以上

(参考)

2010年3月31日以前に適用された不適合管理グレード分け


不適合管理グレード分け

- A s 区分 : 法令、安全協定に基づく報告
プラントの性能、安全性に重大な影響を与えることがら
- A 区分 : 定期検査工程へ大きな影響を与えることがら
- B 区分 : 国の検査等で指摘を受けた不適合
運転監視の強化が必要なことがら
- C 区分 : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合
- D 区分 : 通常のメンテナンス範囲内のことがら
- 対象外 : 消耗品の交換等のことがら


福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2024年7月～2024年9月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	1	0	0	0	0	0	0	1	1
G III	17	6	7	8	27	16	81	63	
対象外	0	0	0	0	0	1	1	1	
総計	18	6	7	8	27	17	83	65	
処理状況	完了	2	3	0	2	8	3	18	
	処理中	16	3	7	6	19	14	65	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2024年4月～2024年9月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
	G II	1	0	0	0	0	0	1	1
	G III	33	10	14	16	42	24	139	95
	対象外	1	0	0	0	0	3	4	3
総計	35	10	14	16	42	27	144	99	
処理状況	完了	10	3	3	4	17	8	45	
	処理中	25	7	11	12	25	19	99	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2023年4月～2024年3月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
	G II	2	1	2	0	1	3	9	6
	G III	47	21	34	41	61	48	252	87
	対象外	1	0	0	0	1	1	3	1
総計	50	22	36	41	63	52	264	94	
処理状況	完了	29	14	24	27	37	39	170	
	処理中	21	8	12	14	26	13	94	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2022年4月～2023年3月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	1	0	1	0
	G II	0	0	0	0	2	2	4	1
	G III	65	26	39	42	70	49	291	45
	対象外	0	1	0	1	0	2	4	1
総計	65	27	39	43	73	53	300	47	
処理状況	完了	56	24	33	30	60	50	253	
	処理中	9	3	6	13	13	3	47	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2021年4月～2022年3月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
	G II	0	0	0	0	1	4	5	2
	G III	51	27	47	27	71	47	270	28
	対象外	0	1	0	4	1	1	7	0
総計	51	28	47	31	73	52	282	30	
処理状況	完了	43	27	38	28	68	48	252	
	処理中	8	1	9	3	5	4	30	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2020年4月～2021年3月)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
	G II	2	0	0	1	0	3	6	0
	G III	78	32	65	68	86	46	375	43
	対象外	1	0	1	2	0	3	7	0
総計	81	32	66	71	86	52	388	43	
処理状況	完了	68	30	59	64	75	49	345	
	処理中	13	2	7	7	11	3	43	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2019年4月～2020年3月分)


発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	0	0	0
	G II	1	0	0	0	0	2	3	0
	G III	68	42	65	51	45	25	296	20
	対象外	8	3	8	9	1	4	33	0
総計	77	45	73	60	46	31	332	20	
処理状況	完了	71	40	68	57	46	30	312	
	処理中	6	5	5	3	0	1	20	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2018年4月～2019年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	1	0	0	0	2	3	0
	G II	0	1	2	0	2	1	6	0
	G III	90	31	100	80	94	46	441	40
	対象外	13	1	8	7	7	6	42	0
総計	103	34	110	87	103	55	492	40	
処理状況	完了	94	31	102	77	99	49	452	
	処理中	9	3	8	10	4	6	40	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2017年4月～2018年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	1	0	0	0	1	0	2	1
	G II	3	1	1	1	4	4	14	0
	G III	115	87	101	84	93	47	527	70
	対象外	10	1	3	5	3	4	26	0
総計	129	89	105	90	101	55	569	71	
処理状況	完了	105	81	96	82	89	45	498	
	処理中	24	8	9	8	12	10	71	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2016年4月～2017年3月分)


発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	1	1	0	4	6	0
	G II	5	3	2	2	1	7	20	1
	G III	109	103	102	82	108	42	546	64
	対象外	3	1	3	2	4	7	20	0
総計		117	107	108	87	113	60	592	65
処理状況	完了	96	97	94	84	103	53	527	
	処理中	21	10	14	3	10	7	65	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2015年4月～2016年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	2	1	1	0	0	4	0
	G II	5	4	2	2	2	13	28	0
	G III	147	108	119	91	146	54	665	41
	対象外	8	5	7	9	4	8	41	0
総計		160	119	129	103	152	75	738	41
処理状況	完了	152	106	123	100	144	72	697	
	処理中	8	13	6	3	8	3	41	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2014年4月～2015年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	2	1	0	1	0	4	0
	G II	17	5	5	5	3	17	52	0
	G III	177	88	142	80	110	40	637	28
	対象外	12	7	16	5	8	13	61	0
総計	206	102	164	90	122	70	754	28	
処理状況	完了	194	100	159	88	115	70	726	
	処理中	12	2	5	2	7	0	28	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2013年4月～2014年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	0	0	0	0	0	1	1	0
	G II	15	8	9	2	5	19	58	0
	G III	129	134	109	75	154	57	658	15
	対象外	8	12	6	3	2	10	41	0
総計	152	154	124	80	161	87	758	15	
処理状況	完了	147	151	121	78	160	86	743	
	処理中	5	3	3	2	1	1	15	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2012年4月～2013年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	G I	1	0	1	2	0	2	6	0
	G II	15	4	5	3	6	26	59	0
	G III	161	138	132	108	142	49	730	20
	対象外	4	3	3	4	2	6	22	0
総計	181	145	141	117	150	83	817	20	
処理状況	完了	170	145	139	110	150	83	797	
	処理中	11	0	2	7	0	0	20	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2011年4月～2012年3月分)

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	48	11	7	12	0	0	78	1
	G II	37	15	23	21	19	31	146	0
	G III	636	341	596	378	234	136	2321	36
	対象外	9	3	12	4	2	4	34	0
	総計	730	370	638	415	255	171	2579	37
処理状況	完了	718	364	632	407	251	170	2542	
	処理中	12	6	6	8	4	1	37	







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2010年4月～2011年3月分)

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	6	3	5	8	1	1	24	1
	G II	51	24	17	32	7	28	159	0
	G III	650	382	253	481	153	128	2047	16
	対象外	4	7	4	7	1	10	33	0
	総計	711	416	279	528	162	167	2263	17
処理状況	完了	704	414	275	526	161	166	2246	
	処理中	7	2	4	2	1	1	17	



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2009年4月～2010年3月分)


発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	AS	3	0	2	1	0	1	7	0
	A	6	4	3	3	0	2	18	0
	B	2	0	4	3	1	6	16	0
	C	14	18	38	36	7	13	126	0
	D	358	301	529	460	156	55	1859	15
	対象外	1	3	5	4	0	7	20	0
総計		384	326	581	507	164	84	2046	15
処理状況	完了	384	312	580	507	164	84	2031	
	処理中	0	14	1	0	0	0	15	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2008年4月～2009年3月分)

発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	AS	0	3	1	0	1	0	5	0
	A	6	0	0	1	0	1	8	0
	B	3	8	7	4	3	2	27	0
	C	27	32	43	21	5	10	138	0
	D	462	465	586	283	161	68	2025	1
	対象外	12	4	14	8	3	11	52	0
総計	510	512	651	317	173	92	2255	1	
処理状況	完了	509	512	651	317	173	92	2254	
	処理中	1	0	0	0	0	0	1	


グレード別内訳(件数表示)



処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)



処理中内訳(件数表示)

