

核物質防護に関する不適合情報

2024年12月9日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、不適合の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

区分Ⅰ 0件

区分Ⅱ 0件

区分Ⅲ 2件

NO.	不適合事象	発見日	備考
1	防護区域境界の点検で、警備員が未許可のスマートフォンを発見した。 調査の結果、協力企業作業員が入域をする際、透明バッグにスマートフォンを入れていることを失念していたこと、周辺防護区域境界で点検した警備員が正しい手順で検査を実施できていなかったこと、防護区域境界の点検では正しい手順で手荷物検査を実施し、スマートフォンを発見できたことを確認した。 対策として、全警備員に手荷物検査を手順通りの実施を徹底するよう再教育するとともに、所員および協力企業作業員へ周知と注意喚起を行った。	2024/6/10	
2	防護区域境界の点検で、警備員が未許可のスマートフォンを発見した。 調査の結果、協力企業作業員が入域をする際、透明バッグにスマートフォンを入れていることを失念していたこと、現場に掲示する手荷物検査手順の記載に一部不明確な表現があり、周辺防護区域境界で点検した警備員が正しい手順で検査を実施できていなかったこと、防護区域境界の点検では正しい手順で手荷物検査を実施し、スマートフォンを発見できたことを確認した。 対策として、現場に掲示する手荷物検査手順の記載を見直して明確化するとともに、所員および協力企業作業員へ周知と注意喚起を行った。	2024/8/5	

その他 0件