
福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2026年10月)

前月からの進捗状況

10月の進捗	前月に続き、「３.汚染状況の調査」を継続しています。 放射化汚染*の現場調査として、４号炉原子炉内の試料採取に取り組み、完了しました。引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。 ＊原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される汚染
４号炉原子炉内 試料採取	試料採取対象箇所（17箇所)全ての採取が完了しました。 10月に採取した試料   試料採取箇所イメージ図