

添付一覧

- 1．総点検チーム体制表
- 2．調査対象記録の範囲
- 3．原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検作業手順
- 4．検査成績書の品質保証上改善すべき事項
- 5．当社と工事施工会社の工事報告書の比較調査にて確認された品質保証上改善すべき事項
- 6．総点検に係わる主な弁指摘事項
- 7．事故・故障事例等水平展開実施状況
- 8．自主点検作業の総点検 調査実績工程
- 9．報告事案
 - ・福島第一原子力発電所 5号機 給水系配管
 - ・福島第一原子力発電所 1号機 シュラウドサポート
 - ・福島第一原子力発電所 5号機 シュラウドサポート
 - ・福島第二原子力発電所 3号機 ジェットポンプセンシングライン（計測配管）
 - ・柏崎刈羽原子力発電所 5号機 ハフニウム棒型制御棒