

一覧表の見方について

「対象機器」～「疑いのある事実」について

対象となる機器及び事案については、GE社から指摘された内容の概要を記してあり、その事実関係について、現在調査を進めているところです。

一覧表の各欄の記載の意味は以下のとおりです。

- ・ 「対象機器」 ...原子炉内の機器の名称。
- ・ 「号機」 ...対象となるユニット。
- ・ 「疑いのある事実」 ...GE社から指摘された内容の概要を記したものであり、現在、事実関係について調査中。

「原子炉内に現存するか」～「安全性への影響」について

指摘された全ての案件について、当社として安全性の評価を実施した結果を記してあります。一覧表の各欄の記載の意味は以下のとおりです。

- ・ 「原子炉内に現存するか」... は、現在もなおその機器が原子炉内に現存するもの。×は、既に取り替え済み等のため、原子炉内に現存しないもの。
- ・ 「現存しない根拠」...上記の×印のものについて、取り替え済みである等、現存しないことの根拠を記載。
- ・ 「原子炉内に未修理で現存するか」...原子炉内に現存するものについて、 は未修理または一部修理の状態のまま現存するもの、×は既に修理済みのもの。
- ・ 「修理の有無」... 一部修理または修理済みであるものについてその旨記載。
- ・ 「安全評価」...原子炉内に未修理で現存するもの全てについて、安全評価を実施し、問題ないことを確認。
- ・ 「安全性への影響」...すべての案件について安全性への影響はなし。

対象機器	号機	疑いのある事実	原子炉内に現存するか	現存しない根拠	原子炉内に未修理で現存するか	修理の有無	安全評価	安全性への影響
シュラウド	福島第一1号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり	×	シュラウド取替済み	-		-	なし
	福島第一2号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり	×	シュラウド取替済み	-		-	なし
	福島第一3号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり	×	シュラウド取替済み	-		-	なし
	福島第一4号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり					実施	なし
	福島第一5号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり	×	シュラウド取替済み	-		-	なし
	福島第二2号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり					実施	なし
	福島第二3号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり				一部修理	実施	なし
	福島第二4号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり					実施	なし
	柏崎刈羽1号機	未報告、未修理のひび、またはその兆候の疑いあり					実施	なし
シュラウド・ヘッドボルト	福島第一1号機	未報告のひび、またはその兆候のあるボルトを取り替えの疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第一2号機	未報告のひび、またはその兆候のあるボルトを取り替えの疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第一6号機	未報告のひび、またはその兆候のあるボルトを取り替えの疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
ドライヤ	福島第一1号機	未報告のひび、またはその兆候を修理の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第二1号機	未報告のひび、またはその兆候を修理の疑いあり			×	修理済み	-	なし
	柏崎刈羽1号機	検査中に損傷したガイドロッドを未報告のまま修理の疑いあり			×	修理済み	-	なし
アクセスホールカバー	福島第一2号機	取替実施中に発見したひび、またはその兆候を未報告の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第一5号機	検査後に締め付け不足のボルトを未報告で修理の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第一6号機	ひび、またはその兆候を未報告のまま修理の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし

対象機器	号機	疑いのある事実	原子炉内に現存するか	現存しない根拠	原子炉内に未修理で現存するか	修理の有無	安全評価	安全性への影響
炉心スプレイスパージャ	福島第一1号機	未報告のひび、またはその兆候を修理の疑いあり	×	シュラウドと一緒に取替済み	-		-	なし
ジェットポンプ (ライザー配管)	福島第一1号機	公表・修理したひび、またはその兆候の発見日が不正確の疑いあり	×	シュラウドと一緒に取替済み	-		-	なし
ジェットポンプ (ウエッジ等)	福島第一6号機	未修理の摩耗・すき間の存在の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
	福島第二2号機	未修理の摩耗・すき間の存在の疑いあり					実施	なし
	福島第二3号機	未修理の摩耗・すき間の存在の疑いあり					実施	なし
	福島第二4号機	未修理のすき間の存在の疑いあり					実施	なし
	柏崎刈羽2号機	未修理の摩耗・すき間の存在の疑いあり					実施	なし
	柏崎刈羽5号機	未報告の摩耗・すき間を修理した疑いあり				一部修理	実施	なし
ジェットポンプ (センシングライン)	福島第一6号機	未報告のひび、またはその兆候の疑いあり					実施	なし
ICMハウジング	福島第一4号機	未報告のひび、またはその兆候の疑いあり	×	取替済み	-		-	なし
その他	福島第一3号機	レンチの紛失・回収の疑いあり	×	シュラウド取替時、異物のないことを確認済み	-		-	なし