

発見された漏えい箇所

- 漏えい : 燃料1体からの漏えい
- 漏えい : 湿分分離器(B)レベルスイッチ
テスト弁グランド部からの漏えい
- 漏えい : 排ガス減衰管バイアルサンプル
電磁弁継手部からの漏えい


(記号)

★ : ダスト放射線モニタ
サンプリング箇所

■ : 希ガスが移行した区域

① : 主排気筒放射線モニタ

② : 排ガス放射線モニタ



希ガスの主要な移行経路