

(別紙)

9月13日発表資料：3.(1) 調査対象部位と必要肉厚評価結果

(誤)

対象発電所 (対象工所数)	調査対象該当部 位数	検査既実施 部位数	検査未実施 部位数	必要肉厚評価 部位数	必要肉厚不足部 位数
	A	B	C = A - B	D	E
横須賀(8)	3,844	232	3,612	3,612	0
川崎(6)	1,173	160	1,013	1,013	0
横浜(3)	1,017	94	923	923	0
五井(6)	2,486	144	2,342	2,342	0
姉崎(6)	1,999	260	1,739	1,739	0
南横浜(3)	1,202	193	1,009	1,009	0
鹿島(6)	1,528	65	1,463	1,463	0
大井(3)	1,116	53	1,063	1,063	0
袖ヶ浦(4)	1,212	129	1,083	1,083	0
広野(2)	582	74	508	508	0
合計(47)	16,159	1,404	14,755	14,755	0

(正)

対象発電所 (対象工所数)	調査対象該当部 位数	検査既実施 部位数	検査未実施 部位数	必要肉厚評価 部位数	必要肉厚不足部 位数
	A	B	C = A - B	D	E
横須賀(8)	3,844	232	3,612	3,612	0
川崎(6)	1,131	159	972	972	0
横浜(3)	1,017	96	921	921	0
五井(6)	2,486	144	2,342	2,342	0
姉崎(6)	1,999	268	1,731	1,731	0
南横浜(3)	1,233	194	1,039	1,039	0
鹿島(6)	1,528	65	1,463	1,463	0
大井(3)	1,116	53	1,063	1,063	0
袖ヶ浦(4)	1,212	129	1,083	1,083	0
広野(2)	583	75	508	508	0
合計(47)	16,149	1,415	14,734	14,734	0

部：訂正箇所