

## 平成16年9月13日発表資料(9月16日訂正版)の訂正箇所

## 3.(1)調査対象部位と必要肉厚評価結果

(誤)

対象発電所 (対象工所数)	調査対象該当部 位数	検査既実施 部位数	検査未実施 部位数	必要肉厚評価 部位数	必要肉厚不足部 位数
	A	B	C = A - B	D	E
横須賀(8)	3,844	232	3,612	3,612	0
川崎(6)	1,131	159	972	972	0
横浜(3)	1,017	96	921	921	0
五井(6)	2,486	144	2,342	2,342	0
姉崎(6)	1,999	268	1,731	1,731	0
南横浜(3)	1,233	194	1,039	1,039	0
鹿島(6)	1,528	65	1,463	1,463	0
大井(3)	1,116	53	1,063	1,063	0
袖ヶ浦(4)	1,212	129	1,083	1,083	0
広野(2)	583	75	508	508	0
合計(47)	16,149	1,415	14,734	14,734	0

(正)

対象発電所 (対象工所数)	調査対象該当部 位数	検査既実施 部位数	検査未実施 部位数	必要肉厚評価 部位数	必要肉厚不足部 位数
	A	B	C = A - B	D	E
横須賀(8)	3,516	227	3,289	3,289	0
川崎(6)	1,228	156	1,072	1,072	0
横浜(3)	1,088	112	976	976	0
五井(6)	2,491	137	2,354	2,354	0
姉崎(6)	1,983	261	1,722	1,722	0
南横浜(3)	1,308	208	1,100	1,100	0
鹿島(6)	1,548	71	1,477	1,477	0
大井(3)	1,109	55	1,054	1,054	0
袖ヶ浦(4)	1,272	131	1,141	1,141	0
広野(2)	601	76	525	525	0
合計(47)	16,144	1,434	14,710	14,710	0

### 3.(2) 検査・評価実施計画部位数

(誤)

発電所	3ヶ月以内 の実施	6ヶ月以内 の実施	1年以内 の実施
五井1号機	-	1	-
鹿島1号機	-	63	-
大井2号機	-	46	-

(正)

発電所	3ヶ月以内 の実施	6ヶ月以内 の実施	1年以内 の実施
五井1号機	-	1	-
鹿島1号機	-	74	-
大井2号機	-	46	-

部：訂正箇所