



柏崎刈羽原子力発電所1号機 蒸気漏えい箇所 系統概略図