


制御棒のシース部で確認されたひびおよび欠損部の状況



ハフニウム板型制御棒の炉内での位置

- : シース部にひびが確認された制御棒
- ⊙ (with dashed border) : シース部、タイロッド部にひびおよびシース部の一部に欠損部が確認された制御棒
- ⊕ : ひびがなかった制御棒

3号機ハフニウム板型制御棒の外観点検結果