





5号機 炉心スプレイ系および当該弁概略図



弁箱内部写真



下側の弁体が外れて当該弁が閉じない状態