

新潟県中越沖地震に係わる不適合管理状況(8月審査分(16~22日審査分))

1. Cグレード 33件

発見日	号機	件名
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口の水漏れについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 機器搬入出入口可燃性ガス濃度制御系室 入口扉脇壁のひび、および水の滲みについて
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】中央制御室における照明用格子状カバーのズレについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンション-高圧油供給ラインニップルの破損他について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 高電導度廃液系収集タンク(C)への油の混入について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービン(A)下半車室のわずかな移動痕について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ タービンデッキ上(海側・山側)蒸気入口配管遮へい材のズレについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系ダクト(非) トレンチ部コンクリートの微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域送風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域送風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域排風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(B)区域排風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)区域送風機(A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)区域送風機(B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電設備(H)基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン-発電機軸の接触痕について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体基礎部調整ライナーの変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体キーの変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジングの軸の接触痕について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機タービン側及びコレクタ側アライメント調整座のボルト緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機基礎部のワッシャーのズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機タービン側軸の接触痕について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 界磁遮断器盤裏の床面の微細なひびについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器基礎台の微細なひびについて

発見日	号機	件名
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー取付けボルトの緩みについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機回転検出器(非接触型)とギアの接触について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板下ライナーの変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキー押さえ金具の変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ タービン建屋天井の梁の締付ボルトの落下について(天井の強度に支障無し)
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁補修室内の床面の一部はがれについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)(B)(C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/16	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 潤滑油保管棚の受け皿における微量の放射性物質を含む水溜まりについて
2007/8/20	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉天井クレーン北側走行用ベアリングケースカバーのひびについて

## 2.Dグレード 142件

発見日	号機	件名
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋(非) 廃棄物処理エリア排風機(C)周りの水溜まりについて
2007/7/16	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 固定子冷却装置北側壁および発電機水素ガス乾燥器ブロワ廻り壁のはがれについて
2007/7/16	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置制御室～相分離母線ファン入口扉下のコンクリートはがれについて
2007/7/17	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水ポンプ(A)におけるグランドリーク水排水ラインからの水漏れについて
2007/7/18	4号機	【中越沖地震】サブプレッションプール水位記録計の指示値のズレについて
2007/7/20	その他	【中越沖地震】水処理 No.2真空ポンプガス入口真空計元弁のハンドル破損について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 南側 仮設ブローアウトパネルからの雨漏れについて
2007/7/23	1号機	【中越沖地震】窒素ガス供給装置における絶縁の不良について
2007/7/25	5号機	【中越沖地震】サービス建屋(非) 換気空調補機常用冷却水系(C)凝縮器冷却水流量高警報の発生について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋480V モーターコントロールセンター 1SB-2-4 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋480V モーターコントロールセンター 1B-2-3 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋モーターコントロールセンター 1SA-2-4 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋電気品室～海水熱交換器建屋連絡通路におけるパーティションの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア 碍子洗浄用配管におけるサポートの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】北側開閉所建屋 480Vパワーセンタ(B)変圧器盤内におけるゴムカバーの外れについて

発見日	号機	件名
2007/8/1	その他	【中越沖地震】北側開閉所建屋 480Vパワーセンタ(A)変圧器盤内におけるゴムカバーの外れについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア ロードヒータの露出について
2007/8/1	その他	【中越沖地震】南新潟幹線1号エリア しゃ風壁継ぎ目部の破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 本体コンサベータ油面計の動作不良について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】154kV系蓄電池の比重逸脱について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】励磁電源変圧器の非相分離母線ダクトにおける段差について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】所内変圧器5A非相分離母線ダクトカバーの破損について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】所内変圧器 防油堤の沈下によるタービン建屋基礎との隙間について
2007/8/4	6号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットレンチ内ケーブルトレイのズレについて
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo.2の主巻上用電動機・補巻上用電動機における異音について
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ テンションサポ-ト、カバー、架台脚部ピン受けの変形について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】下部中央制御室 主タービン電気油圧式制御装置制御盤および内扉ストッパーの変形について
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】中央制御室 高速プロセス入力制御装置基盤の故障について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン受電電圧計の指示値のズレについて
2007/8/8	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 補助ボイラ3A設備における基礎ボルト緩み他について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】現場対応時における業務車両の前輪の脱輪について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 オープントレンチ取合部のケーブルトレイ外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動系点検用カートレールの東側へのズレ発生について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 原子炉圧力容器スタッドボルト入りラックの転倒他について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器B流量調整弁駆動部ダイヤフラムの変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 カチオン・アニオン樹脂投入ホッパー目貼りゴムのはがれについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置設備カチオン切出側吐出管ゴムカバーの損傷他について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気加減弁#3油筒用オイル受けにおける油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンバイパス弁#2油筒用オイル受けにおける油溜まり他について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン制御系ユニット室漏えい検知器における油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン制御系ユニット室アースフィルタケース上蓋の油しみについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器室と管板との取合部における漏水痕について

発見日	号機	件名
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油固定子再循環ポンプ近傍の油溜まりについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 熱交換器給気冷却加熱器温度調節弁グラウンド部における滲みについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 樹脂切り出しエリア足場材仮置きラックにおける荷崩れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 北西側計装用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo.2 走行用電動機カップリング面間の寸法の拡大について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンデッキ上のカバーのズレとボルトの破損について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2 天井クレーン東側走行用減速機カバーのノックピン破損について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(B)室 蛍光灯レースウェイのカバー外れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉補機冷却系空気作動弁用計装用圧縮空気系銅管におけるパンチングトレイサポートの浮きについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーン横行装置ストッパーおよびギヤカバーの変形について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置搬出入用電気チェーンブロックのチェーンの外れについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 第3給水加熱器(A) 抽気逆止弁 保温材上の油溜まりについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 北西通路の壁における水の滲みについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】中央制御室 中性子源領域モニタ(D)記録計チャンネル切り替え用プッシュボタンの動作不良について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材再循環装置インバータ主回路盤背面および整流器盤の主回路母線のズレについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(C)室電動機下部油面計からの漏油について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置ポンプ(A)カップリング下部ベース部の漏油について
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動装置ポンプ(B)カップリング下部ベース部の漏油について
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(B)・低電導度廃液系サンプ(B)室の階段下における水溜まりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】窒素、二酸化炭素ボンベ室から埋設ピットへの出入口のコンクリート割れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットの沈下によるN2配管の変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 250Vバッテリー架台アース線端子取付ボルト緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットの沈下による消火系配管同士・配管と壁等の接触について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピットのコンクリート接合箇所の変形について
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】埋設ピット内のボルトのズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管サポートの浮き上がりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 移送換気用ダクトスリーブの逆流防止ダンパーの羽の損傷について

発見日	号機	件名
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 南東通路上部の蛍光灯サポートの外れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室 空気抽出器室内における保温材のズレについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋内の各部ハッチのズレによるコーキング材のはがれについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器山側エリアのオイルスナッパトラベルスケールの外れについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】中央制御室盤内立ち上がりケーブル用フレキ固定金具の外れおよび緩みについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 格納容器内雰囲気モニタラックA床面のモルタル浮き上がりについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 ホールドアップ塔出口サンプル流量計の計器指示値のダウンスケールについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 直流125V分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 中央制御室計測室用分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 交流バイタル分電盤扉取手固定用ネジの外れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 防災盤「廃棄物処理建屋 2F南側シャッター故障」表示の発生について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 直流125V分電盤回路No.30地絡警報の発生について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系弁室常設遮蔽への鉛カバーの破損について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】屋外薬液貯槽硫酸・苛性ソーダ用配管他の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 海水熱交換器エリア タービン補機冷却水系熱交換器前後基礎部の微細なひびについて
2007/8/9	その他	【中越沖地震】荒浜側焼却建屋 電気品室の室温上昇について
2007/8/9	その他	【中越沖地震】500kV開閉所付近の飲料水配管からの漏水について
2007/8/10	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 管理区域入退域記録の記載忘れについて(線量評価可能)
2007/8/10	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃棄用キャスク置場における汚染物置き用収納ロッカーの転倒について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用レールの橋脚の位置ズレについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用レール横の手摺りの変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁搬出入用台車および機器の損傷について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 純水補給水系弁グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系弁グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機常用冷却水系P24-F141グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機常用冷却水系P24-F142グランド部からの水のリークについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機水素ガス圧力調整弁継手部からの水素リーク痕について



発見日	号機	件名
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 水銀灯のヒビについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】酸素ポンベ室から建屋への供給配管のトレンチ内部での変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ケーブル及びガス配管用トレンチ蓋の変形について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ポンベ室基礎のヒビについて
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】ポンベ室消火器の(所定の位置からの)移動について
2007/8/10	2号機	【中越沖地震】酸素ポンベ室出口供給配管のトレンチ内部での変形について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁補修室内の床面養生のめくれについて
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁機器ハッチ左の蓋のズレについて
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気逃がし安全弁機器ハッチ前の手摺りの変形について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動ハッチ遮へい扉のストッパー破損について
2007/8/10	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉压力容器遮へい扉の開き止めハンドルの破損について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北東側水圧制御ユニット付近におけるアキュームレータ点検用反転台車からの油漏れについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(B)室通路の蛍光灯ケーブルカバーの蓋外れについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系熱交換器(B)室における配管の保温材のズレについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 東側搬入開口脇の蛍光灯ケーブルカバーの変形について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動系補修室シールドブロックの手動開閉操作不能について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 315°機器ハッチ室におけるストッパー破損について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ室における弁サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系保持ポンプ室における弁サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(B)ポンプスペースにおける電線管サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(A)室における電線管サポートの浮き上がりについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離器室(A)(B)換気吸込み口の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットトレンチ 復水器連続洗浄装置ボール循環配管の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】給水建屋 パワーセンタA動力変圧器一次側接続ブスバー他の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】給水建屋 パワーセンタB動力変圧器一次側接続ブスバー他の変形について
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービングランド蒸気系の配管サポートのズレについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置門型クレーン脚部の変形および破損について

発見日	号機	件名
2007/8/10	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環ポンプ用電動機補修室の台車用ストッパーの破損について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 倉庫内の原子炉補機冷却系および所内蒸気系配管の貫通部当て板の変形について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 廃活性炭取出装置動力制御盤のシーケンスコントローラ異常警報の発生について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 ドラムハンドリング設備制御盤にてシーケンスコントローラ異常警報の発生について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 廃棄物投入ボックス投入扉のエアシリンダのボルト外れについて
2007/8/10	その他	【中越沖地震】保全部倉庫 南側壁および床の微細なひびについて
2007/8/10	その他	【中越沖地震】南側開閉所補助建屋 480Vモーターコントロールセンター - B(2E)の主回路絶縁抵抗の低下について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】154kV開閉所 荒浜線壁貫通ブッシング部圧縮端子の変形について
2007/8/10	その他	【中越沖地震】154kV開閉所 荒浜線避雷器接続端子板の変形について
2007/8/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロギャラリー室 空調機の風量バランスのズレについて
2007/8/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロギャラリー室管理区域境界扉の変形について
2007/8/13	1号機	【中越沖地震】電気油圧式制御装置清浄装置における油タンク上部の油溜まりについて
2007/8/13	その他	【中越沖地震】高電導度廃液系サンプル槽(B)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/13	その他	【中越沖地震】低電導度廃液系サンプル槽(B)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/15	2号機	【中越沖地震】低電導度廃液系収集槽(A)上蓋ゴムパッキンの一部露出について
2007/8/15	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 軒下ダウンライトの絶縁不良について
2007/8/16	1号機	【中越沖地震】154kV予備変電所用バッテリー室における上部ダクトの外れについて
2007/8/17	3号機	【中越沖地震】主変圧器 排水ポンプ排油水用弁の取付部ズレについて
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】電動機駆動消火ポンプ軸受部の不良について

### 3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	33
D	142
対象外	0
総計	175

Cグレードには、8月6日審査分の2件を含む

#### 【リストの凡例】

網掛け部(件名に )： 8月6日審査分であるが、8月17日公表のリストへの掲載が漏れていたため、今回のリストに追記