

新潟県中越沖地震に係わる不適合管理状況 (8月審査分 (23~29日審査分))

1. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】変圧器防油堤のひび割れについて (8月3日お知らせ済み)
2007/8/22	5号機	【中越沖地震】変圧器防油堤のひび割れについて (8月23日お知らせ済み)

2. Cグレード 8件

発見日	号機	件名
2007/8/6	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 換気空調系基礎部のひびについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 山側通路の壁のひびについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ドレンポンプ用電動機ロータの微小なズレについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域 空調系基礎部のひびについて
2007/8/9	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 廃棄物処理設備区域 空調系基礎部のひびについて
2007/8/9	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクターハウジング内ロータの擦れ痕について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 小口径配管サポートの埋込金物隣接コンクリートの歪みについて
2007/8/21	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機走行駆動部カップリング合わせボルトの損傷について

3. Dグレード 76件

発見日	号機	件名
2007/7/27	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン補巻減速機ドレン配管の緩みについて
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】ボイラー建屋 建屋間連絡通路の建屋繋ぎ目における破損について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋-熱交換器建屋 連絡通路 A系トレンチパーティションの外れについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1B-2-3裏扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1SA-2-4裏扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 モーターコントロールセンタ 1SB-2-4裏扉の開放について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 ボイラー照明電線管の破損、及び配管保温材のはく離について

発見日	号機	件名
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 ファンコイルユニットカバーの外れ等について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高電導度廃液系サンプ(E)への油の流入について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 液体廃棄物処理系ポンプ軸封部からの水の漏えいについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構補修室内 分解水槽内の水位の低下について
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 給電部、電極結合ボルトの損傷について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調系基礎部のひび等について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気筒放射線モニタ室 排気筒放射線モニタトリウムラック内捕集槽保温材表面の水滴について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油ポンプ吐出圧力計文字盤表面の油溜まりについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン軸受給油圧力計文字盤表面の油溜まりについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプエリア 活性炭式希ガスホールドアップ塔室 空調機温度調節弁(B)の結露について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水系導電率計の指示値の上昇について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン トリ上部アクリル保護カバーの損傷等について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 補助ボイラー(4C)氷面計ユニオン部からの水の漏えいについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペレーティングフロア 主タービンラギングカバー扉蝶番部の破損について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域・タービン区域排風機(C)スペースヒータ用電線管のひびについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】ドライウエル 残留熱除去系手動隔離弁のギヤーボックス内からのグリス漏れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系原子炉隔離時冷却系バルブ室の電線管BOXカバーの外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 残留熱除去系(A)系バルブ・パイプスペース室 保温材及び電線管BOXの損傷について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】ドライウエル内 電線管BOXカバーの外れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 主蒸気トンネル室内の蛍光灯カバーの変形について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 原子炉系弁駆動部部品の錆について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク室内計器継手部からの油しみについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機潤滑油圧力計継手部からの油しみについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 リフトポンプ廻り計器継手部からの油しみについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管の変形について
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 空調系機器軸封部からの水の漏えいについて

発見日	号機	件名
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン油タンクスイッチボックス内配管固定金具の外れについて
2007/8/9	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ タービン排気室圧力計器架台用当て板のひびについて
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置ボール循環室 圧力検出元継手部の水滴について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系弁室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(C)室配管貫通部充填材の変形について
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系系配管貫通部充填材の変形について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系駆動部のレバー部からの油漏れについて
2007/8/10	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 復水補給水系小口径配管貫通部充填材の変形について
2007/8/13	その他	【中越沖地震】貝処理 脱臭設備引込み塩化ビニル配管の脱落について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 海水ポンプA系ホイスの部品の外れ等について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 海水ポンプB系ホイスの部品の外れ等について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉圧力容器自動着脱機 制御装置の変形他について
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染エリア用ジブクレーンリミットスイッチレバーの外れについて
2007/8/20	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプピット(A)のひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】電気油圧式制御装置 油冷却器(A/B)冷却水側への油混入について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 電動機 発電機セット用ホイス(南側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 電動機 発電機セット用ホイス(北側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気隔離弁用ホイス巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーン(東)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(A)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】制御建屋 電動機 発電機セット室ハッチ上部ホイス(北側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系ポンプ用クレーンサポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(C)サポートの外れについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】制御建屋 電動機 発電機セット室ハッチ上部ホイス(南側)巻上上限リミットスイッチ連結軸の変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系用クレーン(西)サポートの外れについて

発見日	号機	件名
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ用クレーン(B)モジュールブラケット筋交いの変形について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 1F コンクリートハッチ基礎部のひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】熱交換器建屋 B 1F コンクリートハッチ基礎部のひびについて
2007/8/21	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構カート用レールキャスターの変形について
2007/8/21	4号機	【中越沖地震】所内蒸気系 所内蒸気戻り系配管保温材の破損及びズレについて
2007/8/21	その他	【中越沖地震】屋外放射線データ収集処理装置(バックアップ側)の基板不良について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】ドライウエル内 ダイヤフラムフロア上部耐熱コンクリートのひびについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】ドライウエル内 バルブグラント部リーク検出用温度検出器電線管の外れについて
2007/8/22	3号機	【中越沖地震】換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)近傍の雨水漏れについて
2007/8/22	その他	【中越沖地震】低バックグラント放射能自動測定装置検出部の故障について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】プロセス放射線モニタ(換気系排気筒入口)配管サポートの損傷について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】主排気流量ケーブル用電線管の損傷について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】66kV開閉所北側補助建屋 蓄電池電槽側面のひびについて
2007/8/23	その他	【中越沖地震】原子吸光光度計及び環境試料灰化炉の損傷について
2007/8/24	その他	【中越沖地震】原子炉保修訓練棟 20 尺井クレーン走行車輪フランジ部の一部欠損について
2007/8/27	6号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋～タービン建屋 オペフロシャッター内部チェーンの外れについて

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	2
C	8
D	76
対象外	0
総計	86