新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/4)

<u>別紙1</u>

	設備	項目	10月7日(日)~10月13日(土)	10月14日(日)~10月20日(土) 10月21日(日)~10月27日(土) 10月	月28日(日)~11月3日(土)	点検·復旧状況
号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				9/18点検完了。
		燃料交換機点検				10/25より点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)				点検開始時期調整中。
		炉内点検				10/1フェーズ2*点検完了。10/2よりフェーズ3*点検準備。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検		_		8/20~10/26点検予定。
		タービン内部状況確認				11月上旬~12月上旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	原子炉複合建屋地下5F漏えい水処理作業				10/12床清掃完了予定。
		主変圧器点検(外観点検) 点検				10/31~11/1外観点検予定。
		(油抜き/内部点検) 準備				10/29~11/8点検準備予定。10/29より搬出のための準備作業。
		点検				11/10~11/14点検予定。
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備				1B 10/8準備完了。
		点検				1A 9/4点検完了。 1B 10/9~10/12点検予定。
		励磁変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備				10/8~10/13準備予定。
		点検				10/15~10/18点検予定。
機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				10/4点検完了。
		燃料交換機点検				8/27~10/16点検予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)				9/3~10/18点検予定。
		原子炉開放作業				10/19~10/24原子炉開放作業予定。
		炉内点検				原子炉開放作業後点検開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検				8/24点検完了。
		タービン内部状況確認				12月上旬~12月下旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検 (トレンチ内)				10/5 トレンチ内ダクト点検完了。
		主変圧器点検(工場搬出準備)				10/29より搬出のための準備作業予定。
		所内変圧器点検(外観点検) 準備				2A 10/15~10/20準備予定。 2B 10/22~10/27準備予定。
		点検				2A 10/22~10/23点検予定。 2B 10/29~10/30点検予定。
		(油抜き/内部点検) 準備				2A 10/24~10/27準備予定。 2B 10/29~11/2準備予定。
		点検				2A 11/9~11/10点検予定。 2B 11/16~11/17点検予定。
		励磁变圧器点検(外観点検) 準備				10/29~11/3準備予定。
		点検				11/22~11/23点検予定。
		使用済燃料プール内水中作業台撤去				10/17~10/18作業予定。
		タービン建屋ブローアウトパネル復旧				仮復旧は終了。10/9より本復旧作業開始。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/4)

	設備	項目	10月7日(日)~10月13日(土) 10月14日(日)~10月20日(土)	10月21日(日)~10月27日(土)	10月28日(日)~11月3日(土)	点検·復旧状況
3号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				9/14点検完了。
		燃料交換機点検				11月中旬より点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)				10/24より点検開始予定。
		原子炉建屋ブローアウトパネル復旧				仮復旧は完了。9/25より復旧のための調査開始。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検				8/27~10/31点検予定。
		タービン内部状況確認	11月中旬~12月上旬 車室開放および内部状況確認予定。			
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備				10/3~10/17準備予定。10/18より搬出のための準備作業。
		点検				10/18~10/26点検予定。
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備				3A 10/15~10/17準備予定。
		点検				3A 10/18~10/22点検予定。 3B 9/20搬出済。
		励磁变圧器点検(外観点検) 点検				10/18~10/19点検予定。
		(油抜き/内部点検) 準備				10/22~10/26準備予定。
		点検				10/27~10/30点検予定。
		タービン建屋ブローアウトパネル復旧				仮復旧は完了。10/15より本復旧作業開始。
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検				10/6~10/29点検予定。
		燃料交換機点検				10/24~12/3点検予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)	V			10/9より点検開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検				10/5点検完了。
		タービン内部状況確認				11月上旬~11月下旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧·点検	主排気ダクト点検 (トレンチ内)				10/5 トレンチ内ダクト点検完了。
		主変圧器点検				点検開始時期調整中。
		所内变圧器点検				4A,4B 点検開始時期調整中。
		励磁变圧器点検				点検開始時期調整中。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(3/4)

	設備	平成19年11月3日(土) 項目	10月7日(日)~10月13日(土)	10月14日(日)~10月20日(土)	10月21日(日)~10月27日(土)	10月28日(日)~11月3日(土)	点検·復旧状況
5号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					9/28点検完了。
		燃料交換機点検					9/20~10/19点検予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)					10/1~10/19点検予定。
		原子炉開放作業					10/20~10/25原子炉開放作業予定。
		炉内点検					原子炉開放作業後点検開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					8/28~10/17点検予定。
		タービン内部状況確認					10/22~12月下旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検 (トレンチ内)					10/5 トレンチ内ダクト点検完了。
		主変圧器点検					点検開始時期調整中。
		所内变圧器点検					5A,5B 点検開始時期調整中。
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。
		主発電機点検					10/26より点検開始予定。
号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					10/2点検完了。
		燃料交換機点検					9/27~11/3点検予定。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)				7	9/17~10/27点検予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					10/4点検完了。
		タービン内部状況確認					10/11~10/25 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備					10/7より工場搬出準備。10/30工場搬出予定。
		点検					10/6点検完了。
		所內变圧器点検(工場搬出準備)					9/22より工場搬出準備。10/24工場搬出予定。
		放水路点検					9/29放水路点検完了。復旧方法検討中。
7号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					9/6点検完了。
		燃料交換機点検					9/27点検完了。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンショナ等)					10/1点検完了。
		原子炉開放作業					10/8 原子炉開放作業完了。
		炉内点検					10/9より点検開始。10/22よりフェーズ1,2 [*] 点検予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					10/4点検完了。
		タービン内部状況確認					10/8~11月下旬 車室開放および内部状況確認予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(工場搬出準備)					9/19より工場搬出準備。10/24工場搬出予定。
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検) 準備					7A,7B 10/22より点検準備開始予定。
		主発電機点検					10/15より点検開始予定。
		放水路点検					10/10放水路点検完了。復旧方法検討中。

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(4/4)

設備	項目		10月7日(日)~10月13日(土)	10月14日(日)~10月20日(土)	10月21日(日)~10月27日(土)	10月28日(日)~11月3日(土)	点検·復旧状況
プラント共通	待機機器確認運転	運転				I .	10/10,11,12,15非常用炉心冷却系確認運転予定。 10/12,15 5号機ほう酸水注入系確認運転予定。
変圧器(共通)/開閉所	No.1高起動変圧器点検						9/20搬出済。
	低起動変圧器3SA点検(油抜き/内部点検)	準備					10/16~10/19準備予定。
		点検					10/20~10/26内部点検予定。
	变圧器防油堤現場調査·点検						9/20に仮復旧完了。
環境施設設備	焼却炉設備現場確認·点検						荒浜側焼却炉点検中。9/26大湊側焼却炉起動完了。
	所内ボイラ点検						所内ボイラ(荒浜側)1A,2A,2B点検中。 (大湊側)4B点検中。(10/19点検完了予定)
固体廃棄物貯蔵設備	復旧作業	準備					10/5復旧用機材準備完了。
		復旧					10/9よりドラム缶健全性確認作業開始。
その他	事務本館·情報棟他復旧						
	構内外道路·法面等復旧作業						
	構内整備作業						
	荒浜側避雷鉄塔解体	準備					9/8~10/12準備予定。
		解体					10/13より解体作業予定。

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。 各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。 *フェーズ1:原子炉上部点検、フェーズ2:原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3:原子炉底部点検。