

不適合管理状況(10月11日～10月23日審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/10/9	7号機	【中越沖地震】原子炉ウェルライナードレン水の検知について(10月9日お知らせ済み)

2. Bグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/10/20	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋(管理区域)内における水漏れについて(10月21日お知らせ済み)

3. Cグレード 16件

発見日	号機	件名
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)海側の均圧側エキスパンションの亀裂について
2007/10/2	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉ウェルライニング面(ウェルカバー着座面)の擦りあとについて
2007/10/3	2号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/3	5号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/4	その他	【中越沖地震】重油移送配管の変形について
2007/10/5	3号機	【中越沖地震】移動式炉心内計装案内管の軽微な変形について
2007/10/9	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン監視計器の損傷について
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口外側扉シール部の不具合について
2007/10/10	7号機	【中越沖地震】放水路内部コンクリートのひび割れについて
2007/10/11	6号機	【中越沖地震】A系補機放水路の損傷について
2007/10/12	5号機	【中越沖地震】循環水系配管(C系)Aラインの変形および塗装の剥がれについて
2007/10/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水系配管の変形について
2007/10/16	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン走行車輪駆動軸カップリングの不良について
2007/10/18	6号機	【中越沖地震】排気筒における筒身支持点用ターンバックルの変形について
2007/10/18	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン低圧(A)ロータシュラウドリングの接触跡について

発見日	号機	件名
2007/10/19	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2パッキンヘッドフィンの接触跡について

4. Dグレード 31件

発見日	号機	件名
2007/9/12	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻りの架台梁および支柱のサビについて
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 循環水系弁の漏洩跡について
2007/9/13	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 配管フランジからの漏洩跡について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)及び(C)山側のガラス繊維強化プラスチック計装配管の割れについて
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 復水器(C)山側の配管上部からの水飛散跡について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 配管サポートのサビ等について
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り 循環水系配管(復水器山側)の水滴跡およびサビについて
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器廻り循環水系配管(復水器海側)フランジ部からの漏洩跡について
2007/9/20	1号機	【中越沖地震】トルクレンチのサイズ調整用ねじ部の破損について
2007/9/28	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電動駆動原子炉給水ポンプ再循環入口座 パッフル端板溶接線の割れについて
2007/10/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜りについて
2007/10/3	1号機	【中越沖地震】水素供給建屋 窒素カードル用ホイストにおける給電ケーブル用滑車の割れ等について
2007/10/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 第6A給水加熱器ラギング溶接線の割れについて
2007/10/4	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン停止用衝突防止装置の不良について
2007/10/5	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室(B)ゴムライニングの損傷について
2007/10/5	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン油切りの損傷について
2007/10/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 軸受軸振動計検出器および位相角検出器先端のロータジャーナルとの接触跡について
2007/10/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 屋外電線管の脱落について
2007/10/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ブローアウトパネル上部からの外気流入について
2007/10/9	その他	【中越沖地震】北側開閉所 バッテリー電槽ふたの剥がれについて
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】電気防食装置コンクリートボックス内への浸水について

発見日	号機	件名
2007/10/10	1号機	【中越沖地震】コントロールエリア 南側壁面の油しみについて
2007/10/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロコンセントボックス内の水溜まりについて
2007/10/10	その他	【中越沖地震】貝処理建屋 東側電動シャッターの収納ボックスへの接触について
2007/10/11	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 バルクヘッド内温度計センサおよび取付用マグネットの損傷について
2007/10/12	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン横行給電装置の脱輪について
2007/10/12	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo3、4グラウンドパッキン(上半)フィンの変形について
2007/10/15	1号機	【中越沖地震】凍結防止ヒーティングケーブルの絶縁抵抗の低下について
2007/10/15	1号機	【中越沖地震】碍洗・変防用弁ピット内ヒーティングケーブルの絶縁抵抗の低下について
2007/10/15	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo2油切り(上半)フィンの変形について
2007/10/16	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井水銀灯の破損について

5. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	1
B	1
C	16
D	31
対象外	0
総計	49