

不適合管理状況(9月審査分)

平成20年10月9日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Cグレード 7件

発見日	号機	件名
2008/7/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ室給水系配管・サポートのずれについて
2008/7/21	4号機	【中越沖地震】所内変圧器(4B)本体内部(鉄心)の不具合について
2008/9/1	3号機	【中越沖地震】主変圧器 鉄心ヨークの表面の擦れ損傷について
2008/9/8	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 新燃料貯蔵ラックの固定ボルトの緩みについて
2008/9/8	4号機	【中越沖地震】屋外 主排気ダクトのへこみについて
2008/9/10	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A, B, C)水室ボルトのズレ跡について
2008/9/17	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系可変周波数電源の出力変圧器の不具合について

2. Dグレード 16件

発見日	号機	件名
2008/5/21	1号機	【中越沖地震】地盤系地震観測点における地震計埋設孔の変形について
2008/7/14	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 新燃料貯蔵ラックの取付ボルトの緩みについて
2008/7/22	6号機	【中越沖地震】鉄筋コンクリートヘッド用ナット清掃装置のカウンターウェイト用のチェーン破断について
2008/8/8	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 第3・4給水加熱器用山側架台と摺動脚との接地面における隙間他について
2008/8/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水ポンプトレンチのケーブルトレイエキスパンション部の段差他について
2008/8/20	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 排気モニタ建屋トレンチのケーブルトレイ用接地線の断線他について
2008/8/21	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(C) (7, 8)油止めフィンの潰れおよび変形について
2008/8/22	4号機	【中越沖地震】タービン本体(7, 8)のグランドパッキン(上半・下半)フィンの軽微な接触跡(光沢)について
2008/8/22	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧(C)外部車室(上半)くさびおよび内部車室(上半)くさびの接触跡について
2008/8/22	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 (7, 8)軸受メタル(上半・下半)の接触跡について
2008/8/25	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)第9~17段ロータ及びダイヤフラムの各部位の接触跡他について
2008/8/26	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)内部車室リップとダイヤフラムクラッシュピンの接触跡について
2008/9/2	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動水ヘッダー圧力指示計(C12-PI012)の指示不良について
2008/9/4	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 放射性廃棄物処理用ドラム缶専用平パレットの汚染確認について

発見日	号機	件名
2008/9/16	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気系トンネル室におけるコンクリートの剥離について
2008/9/17	1号機	【中越沖地震】屋外放水口モニタの電路の損傷について

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	7
D	16
対象外	0
総計	23