

～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

表 - 【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(10月7日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	630	374	460	414	402	276	249	727	3532
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	3	2	4	9	36
B	5	4	5	3	3	2	5	11	38
C	220	124	202	162	131	104	67	193	1203
D	396	239	248	245	264	165	172	506	2235
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

グラフ - 中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数




表 - 【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(10月7日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	44.4%	43.9%	34.6%	33.1%	44.0%	50.7%	81.9%	59.0%	47.8%
総計	280	164	159	137	177	140	204	429	1690
A s	0	1	0	0	0	0	0	0	1
A	2	2	0	1	1	2	3	5	16
B	4	1	1	0	0	2	3	8	19
C	54	21	21	15	11	16	37	50	225
D	219	138	137	121	165	120	161	358	1419
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

新潟県中越沖地震に係わる不適合3532件
点検・復旧に合わせて処理を実施しており、
現在の処理状況は47.8%
今後も定期的お知らせしていく。

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

グラフ - 新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

