

不適合管理状況(10月審査分)

1. Bグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/10/14	3号機	【中越沖地震】排気筒放射線モニタサンプリング配管の損傷について(10月15日お知らせ済み)

2. Cグレード 21件

発見日	号機	件名
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-26)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-25上)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-25下)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/22	3号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-27)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/2/29	3号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-27)変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-7)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-9)放水管内部の変形について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-2-6)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-2-8)放水管内部の変形について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-6-4)取水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C110)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C112)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/19	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-2-7)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/19	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B110)放水管内部の変形について
2008/6/24	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A112)放水管内部の変形および塗装の剥離について
2008/6/24	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A122)放水管内部の変形について
2008/10/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧外部車室(下半)くさびの隙間、変形および割れについて

2008/10/10	1号機	【中越沖地震】補機取水路 側壁コンクリートのひび割れ、漏水について
2008/10/17	3号機	【中越沖地震】主タービン低圧車室(A)(B)(C)の変形・移動の発生による軸受位置のわずかなズレについて
2008/10/17	3号機	【中越沖地震】3号機タービン建屋 低圧外部車室(A)(B)(C)フットプレートボルト穴と基礎ボルト間のズレ発生について

3. Dグレード 52件

発見日	号機	件名
2008/2/15	3号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-30)放水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-3-11)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-4-2)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-4-3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-15)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-16)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-17)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/11	1号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A-6-18)の取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-3-9)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-3-11)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-4-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-4-3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-6-4)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-6-16)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-6-18)取水管内の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B-52-4)放水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-3-9)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-3-10)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-3-11)取水管内部の塗装の剥離について

2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-4-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C-4-3)取水管内部の塗装の剥離について
2008/4/10	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 壁躯体の剥離および脱落について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A105)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B106)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C106)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A106)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C101-2)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B105)取水管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B103)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B102)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管B系(B101)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/4	2号機	【中越沖地震】循環水配管A系(A101)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C124)取水配管内部の塗装の剥離について
2008/6/13	2号機	【中越沖地震】循環水配管C系(C141)取水管内部の内面塗装の剥離について
2008/7/23	1号機	【中越沖地震】補助ボイラー建屋 210V補助ボイラーMCC本体の歪み、裏面扉およびユニット扉の歪みについて
2008/8/6	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 移動式炉内計装系案内管貫通孔充填用モルタルのひび割れについて
2008/9/4	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低電導度廃液系配管(20A-LCW-012)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/4	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(20A-SS-622~631)のサポート埋込部壁の損傷について
2008/9/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(125A-SS-003)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(125A-SS-009)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 所内温水系配管(250A-HWH-022)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 所内温水系配管(250A-HWH-014)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(40A-SS-222)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について

2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(50A-SS-264)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(40A-SS-228)の床貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 廃スラッジ系配管(50A-SS-267)の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/9/24	3号機	【中越沖地震】西側ポンペ建屋 プルボックスの変形他について
2008/9/25	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫における基礎杭の微細なひび割れについて
2008/10/1	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 ガスサンブラ架台と壁面の剥離および計装配管のズレ痕について
2008/10/14	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系ポンプ(B)用電動機メカスナ取合い部の損傷について
2008/10/20	1号機	【中越沖地震】循環水建屋 建屋内計器の腐食について

3.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	1
C	21
D	52
対象外	0
総計	74