

～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

表1【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(11月10日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	660	394	472	414	415	274	249	728	3606
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	3	2	4	9	36
B	5	4	6	3	3	2	5	11	39
C	226	130	210	161	131	88	61	190	1197
D	420	253	251	246	277	179	178	510	2314
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

グラフ1 中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数




表2【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(11月10日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了・評価率	42.9%	42.1%	34.5%	33.8%	43.4%	59.5%	86.7%	60.9%	48.6%
総計	283	166	163	140	180	163	216	443	1754
A s	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	0	1	1	2	3	6	17
B	4	1	1	0	0	2	5	8	21
C	55	22	24	17	11	16	36	58	239
D	221	139	137	121	168	141	171	363	1461
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

新潟県中越沖地震に係わる不適合3606件
点検・復旧に合わせて処理を実施しており、
現在の処理完了・評価状況は48.6%
今後も定期的お知らせしていく。

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

グラフ2 新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

