


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(1月9日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	677	401	474	415	452	274	250	723	3,666
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	223	125	190	159	129	47	59	185	1,117
D	439	265	273	249	317	220	182	514	2,459
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(1月9日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	44.2%	43.1%	45.1%	35.2%	42.7%	73.0%	89.2%	65.7%	52.5%
総計	299	173	214	146	193	200	223	475	1,923
A s	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	0	1	1	2	2	7	17
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	56	23	28	18	12	25	37	61	260
D	236	145	184	126	180	169	178	393	1,611
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

