


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(2月6日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	677	400	472	415	455	276	248	722	3,665
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	223	125	188	159	129	47	35	179	1,085
D	439	265	273	249	320	222	204	519	2,491
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(2月9日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	44.6%	43.0%	45.6%	35.2%	43.1%	73.6%	100.0%	67.2%	53.7%
総計	302	172	215	146	196	203	248	485	1,967
A s	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	1	1	1	2	3	7	19
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	56	23	28	18	12	27	34	61	259
D	239	145	184	126	183	170	205	403	1,655
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

