


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(3月9日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	681	399	473	415	456	277	246	722	3,669
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	221	123	185	158	127	46	31	178	1,069
D	445	266	277	250	323	224	206	520	2,511
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(3月9日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	45.1%	43.4%	46.3%	35.4%	44.1%	75.8%	100.0%	68.1%	54.4%
総計	307	173	219	147	201	210	246	492	1,995
A s	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	1	1	1	2	3	7	19
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	56	23	28	18	12	28	31	61	257
D	244	146	188	127	188	176	206	410	1,685
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

