


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(4月6日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	682	400	473	418	456	277	246	720	3,672
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	220	122	181	151	127	40	31	176	1,048
D	447	268	281	260	323	230	206	520	2,535
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(4月6日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	45.6%	43.8%	47.4%	38.5%	45.0%	81.9%	100.0%	70.7%	56.0%
総計	311	175	224	161	205	227	246	509	2,058
As	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	1	1	1	2	3	8	20
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	56	23	28	20	12	29	31	60	259
D	248	148	193	139	192	192	206	427	1,745
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

