


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(4月30日現在)

| 運転状況 グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 | その他 | 総計 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| | 定期 検査中 | 定期 検査中 | 定期 検査中 | 定期 検査中 | 定期 検査中 | 定期 検査中 | 定期 検査中 | | |
| 総計 | 683 | 403 | 472 | 418 | 458 | 277 | 246 | 720 | 3,677 |
| As | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| A | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 34 |
| B | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 36 |
| C | 220 | 123 | 181 | 148 | 127 | 37 | 31 | 174 | 1,041 |
| D | 448 | 270 | 280 | 263 | 325 | 233 | 206 | 522 | 2,547 |
| 対象外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(4月30日現在)

| グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 | その他 | 総計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 完了率 | 46.6% | 43.7% | 47.7% | 41.1% | 44.8% | 87.4% | 100.0% | 71.3% | 57.0% |
| 総計 | 318 | 176 | 225 | 172 | 205 | 242 | 246 | 513 | 2,097 |
| As | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| C | 57 | 24 | 28 | 23 | 12 | 29 | 31 | 60 | 264 |
| D | 254 | 148 | 194 | 147 | 192 | 207 | 206 | 431 | 1,779 |
| 対象外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

