


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(7月3日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	686	404	475	418	465	275	246	721	3,690
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	213	123	176	148	124	30	31	153	998
D	458	271	288	263	335	238	206	544	2,603
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(7月3日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	48.4%	43.8%	49.1%	41.1%	45.8%	100.0%	100.0%	76.6%	59.6%
総計	332	177	233	172	213	275	246	552	2,200
As	0	1	1	1	0	3	1	0	7
A	2	2	1	1	1	2	3	8	20
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	58	24	28	23	12	30	31	63	269
D	267	149	202	147	200	238	206	467	1,876
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

