


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(7月31日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	687	404	475	419	473	275	246	721	3,700
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	209	122	169	147	124	29	31	151	982
D	463	272	295	265	343	239	206	546	2,629
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(7月31日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	50.5%	44.3%	50.7%	41.5%	45.9%	100.0%	100.0%	77.0%	60.4%
総計	347	179	241	174	217	275	246	555	2,234
As	0	1	1	1	0	3	1	0	7
A	2	2	1	1	1	2	3	8	20
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	59	25	28	24	14	29	31	63	273
D	281	150	210	148	202	239	206	470	1,906
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

