


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(9月4日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	689	404	475	420	473	275	246	724	3,706
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	208	122	168	145	115	29	31	145	963
D	466	272	296	268	352	239	206	555	2,654
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(9月4日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	51.5%	46.0%	51.8%	42.6%	49.0%	100.0%	100.0%	79.4%	61.9%
総計	355	186	246	179	232	275	246	575	2,294
As	0	1	1	1	0	3	1	0	7
A	2	2	1	1	1	2	3	8	20
B	4	1	1	1	1	2	5	6	21
C	58	25	30	24	14	29	31	70	281
D	290	157	213	152	216	239	206	483	1,956
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

