


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(12月4日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	696	406	479	422	474	275	246	726	3,724
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	185	120	167	144	98	29	31	136	910
D	496	276	301	271	370	239	206	566	2,725
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合  
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(12月4日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	59.5%	46.6%	52.2%	44.1%	65.4%	100.0%	100.0%	82.4%	66.3%
総計	414	189	250	186	310	275	246	598	2,468
As	0	1	1	1	1	3	1	0	8
A	5	2	1	1	2	2	3	8	24
B	5	1	2	1	1	2	5	6	23
C	65	25	30	25	14	29	31	73	292
D	338	160	216	158	292	239	206	503	2,112
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

