


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(1月8日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中		
総計	693	409	479	423	473	275	246	730	3,728
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	151	120	166	144	41	29	31	128	810
D	527	279	302	272	426	239	206	578	2,829
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(1月8日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	73.7%	46.5%	53.2%	44.4%	83.9%	100.0%	100.0%	83.8%	71.7%
総計	511	190	255	188	397	275	246	612	2,674
As	0	1	1	1	1	3	1	0	8
A	6	2	1	1	2	2	3	8	25
B	5	1	2	1	1	2	5	6	23
C	67	25	31	25	18	29	31	73	299
D	432	161	220	160	375	239	206	517	2,310
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

