


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(1月31日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中		
総計	694	409	480	424	473	275	246	731	3,732
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	128	120	166	142	36	29	31	123	775
D	551	279	303	275	431	239	206	584	2,868
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(1月31日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	95.7%	46.7%	53.1%	44.6%	97.9%	100.0%	100.0%	85.2%	77.9%
総計	664	191	255	189	463	275	246	623	2,906
A s	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	1	1	2	2	3	8	26
B	6	1	2	1	3	2	5	7	27
C	106	25	31	24	31	29	31	73	350
D	543	162	220	162	426	239	206	527	2,485
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

