


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(3月5日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中		
総計	695	410	482	429	472	275	246	733	3,742
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	99	120	165	140	25	29	31	115	724
D	581	280	306	282	441	239	206	594	2,929
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(3月5日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	46.6%	53.5%	45.2%	100.0%	100.0%	100.0%	87.2%	79.4%
総計	695	191	258	194	472	275	246	639	2,970
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	1	1	2	2	3	8	26
B	6	1	3	1	3	2	5	7	28
C	99	25	31	24	25	29	31	75	339
D	581	162	222	167	441	239	206	541	2,559
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

