


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(4月2日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中		
総計	695	423	483	431	473	275	246	734	3,760
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	98	120	163	140	25	29	31	110	716
D	582	293	309	284	442	239	206	600	2,955
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.4.2審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数**



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(4月2日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	45.2%	53.8%	45.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88.1%	79.3%
総計	695	191	260	194	473	275	246	647	2,981
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	1	1	2	2	3	8	26
B	6	1	3	1	3	2	5	7	28
C	98	25	31	24	25	29	31	75	338
D	582	162	224	167	442	239	206	549	2,571
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.4.2審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

