


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(4月30日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	定期 検査中		
総計	695	428	483	438	473	275	246	733	3,771
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	95	116	163	136	22	29	31	103	695
D	585	297	309	288	445	239	206	606	2,975
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.4.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	5	0	7	0	0	0	0	12
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中越沖地震に係わる不適合  
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(4月30日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	47.4%	55.1%	47.5%	100.0%	100.0%	100.0%	89.9%	80.2%
総計	695	203	266	208	473	275	246	659	3,025
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	1	1	2	2	3	8	26
B	6	2	3	1	3	2	5	7	29
C	95	25	31	28	22	29	31	75	336
D	585	173	230	177	445	239	206	561	2,616
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.4.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

