


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(6月4日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	定期 検査中		
総計	692	429	484	448	473	275	246	734	3,781
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	84	115	159	133	22	29	31	98	671
D	593	298	314	292	445	239	206	611	2,998
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.6.4審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	6	0	16	0	0	0	1	23
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(6月4日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	47.8%	56.2%	48.4%	100.0%	100.0%	100.0%	91.1%	80.6%
総計	692	205	272	217	473	275	246	669	3,049
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	2	2	2	2	3	8	28
B	6	2	3	1	3	2	5	7	29
C	84	25	31	29	22	29	31	77	328
D	593	175	235	183	445	239	206	569	2,645
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.6.4審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	1	0	0	0	0	1
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものは又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

