


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(2月28日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	運転中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	調整 運転中	運転中		
総計	689	441	458	473	472	275	246	732	3,786
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	73	105	61	100	20	29	31	91	510
D	601	309	381	324	446	239	206	616	3,122
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.2.28審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	17	5	42	0	0	0	1	65
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(2月28日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	54.9%	91.7%	64.5%	100.0%	100.0%	100.0%	94.3%	88.2%
総計	689	242	420	305	472	275	246	690	3,339
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	2	2	2	2	3	8	28
B	6	4	5	1	3	2	5	7	33
C	73	25	39	30	20	29	31	77	324
D	601	207	370	246	446	239	206	590	2,905
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.2.28審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	3	3	25	0	0	0	0	31
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

