


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(4月30日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	運転中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中	運転中		
総計	689	442	447	474	472	275	246	732	3,777
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	72	105	40	100	20	29	31	89	486
D	602	309	390	324	446	239	206	618	3,134
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.4.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	18	6	43	0	0	0	1	68
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(4月30日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	55.9%	97.3%	65.4%	100.0%	100.0%	100.0%	95.4%	89.3%
総計	689	247	435	310	472	275	246	698	3,372
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	2	2	2	2	3	8	28
B	6	4	5	1	3	2	5	7	33
C	72	25	37	30	20	29	31	77	321
D	602	212	384	250	446	239	206	597	2,936
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.4.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	3	6	26	0	0	0	1	36
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

