


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(平成24年2月29日現在)**

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	定期 検査中		
総計	689	442	445	471	472	275	246	733	3,773
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	70	87	40	91	20	29	31	83	451
D	604	326	388	330	446	239	206	625	3,164
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10
H22.4.1～H24.2.29審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	18	6	43	0	0	0	1	68
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(平成24年2月29日現在)**

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	69.7%	99.3%	71.5%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%	92.4%
総計	689	308	442	337	472	275	246	718	3,487
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	5	3	2	2	2	3	9	33
B	6	4	6	1	3	2	5	7	34
C	70	31	40	39	20	29	31	79	339
D	604	263	386	266	446	239	206	614	3,024
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10
H22.4.1～H24.2.29審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	3	6	28	0	0	0	1	38
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

**中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況**

