

福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)から濃縮水貯槽への移送配管における漏えい箇所

平成24年4月5日
東京電力株式会社

