

福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)から濃縮水貯槽タンクエリアにおける漏えい箇所

