


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(平成24年6月30日現在)**

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	689	444	445	470	472	275	246	733	3,774
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	70	85	38	82	18	29	31	82	435
D	604	327	390	336	448	239	206	626	3,176
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H24.6.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	21	6	43	0	0	0	1	71
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(平成24年6月30日現在)**

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	71.4%	99.6%	75.5%	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%	93.2%
総計	689	317	443	355	472	275	246	722	3,519
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	2	2	2	3	9	33
B	6	4	6	1	3	2	5	7	34
C	70	31	38	39	18	29	31	79	335
D	604	268	388	281	448	239	206	618	3,052
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H24.6.30審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	7	6	29	0	0	0	1	43
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

**中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況**

