


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(平成24年7月31日現在)**

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	689	444	446	470	472	275	246	733	3,775
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	70	83	38	82	18	29	31	82	433
D	604	329	390	336	448	239	206	626	3,178
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H24.7.31審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	21	7	43	0	0	0	1	72
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(平成24年7月31日現在)**

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	72.1%	99.6%	75.7%	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%	93.4%
総計	689	320	444	356	472	275	246	722	3,524
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	2	2	2	3	9	33
B	6	4	6	1	3	2	5	7	34
C	70	31	38	39	18	29	31	79	335
D	604	271	388	282	448	239	206	618	3,056
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H24.7.31審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	7	7	29	0	0	0	1	44
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものは又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

**中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況**

