

| | | |
|----------|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| H28.12.7 | | |

平成28年 11月分

1号機 R／B

1階・中間地下階
連続ダスト濃度監視


放射線サーベイ記録 (1/1)

| | | | |
|------|--|---------------|--|
| 測定目的 | 1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定 | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定場所 | 1号機R/B 1階 南東側, 1号機R/B中間地下階南東コーナー, 1号機RW/B 1階 通路, | 測定者 | |
| 測定日時 | 2016.11.2 10:43 ~ 10:58 | 測定器 (換算定数) | ICW:F1-ICW-340 F1-DM-84.85 F1-ARM-001 |
| 測定条件 | 天候: 曇り | 区域区分 | — |



×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。


放射線サーベイ記録(1/1)

| | | | |
|------|--|---------------|--|
| 測定目的 | 1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定 | 測定項目 | <div> <div>■ γ</div> <div>□ スミア</div> </div> <div> <div>■ ダスト</div> <div>□ 核種分析</div> </div> |
| 測定場所 | 1号機R/B 1階 南東側, 1号機R/B中間地下階南東コーナー, 1号機RW/B 1階 通路, | 測定者 | |
| 測定日時 | 2016.11.16 10:39 ~ 10:54 | 測定器 (換算定数) | ICW:F1-ICW-326 F1-DM-84,85 F1-ARM-001 |
| 測定条件 | 天候: 晴れ | 区域区分 | — |




×: 線量率

△: ダスト測定箇所



1号機R/B一階南東側

● 合計 / β 【Bq/cm³】



1号機R/B中間地下階

● β 【Bq/cm³】

