


福島第一原子力発電所 1号機タービン建屋 現場調査結果報告 ～1階フロア～



現場調査実施日: 2015/10/8～9

空間線量率測定結果 (×: 空間線量当量率 床上1.2m)

測定点	空間線量当量率
(1)	0.038 mSv/h
(2)	0.07 mSv/h
(3)	0.09 mSv/h
(4)	0.05 mSv/h
(5)	0.04 mSv/h
(6)	0.30 mSv/h
(7)	0.06 mSv/h
(8)	0.025 mSv/h
(9)	0.10 mSv/h



福島第一原子力発電所 1号機タービン建屋 現場調査結果報告 ～地下1階フロア～

