

# 身体汚染発生状況報告(平成28年3月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	0	0
4	2	2
5	2	2
6	0	0
7	2	2
8	6	6
9	1	1
10	1	1
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	1	1
15	2	2
16	0	0
17	1	1
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	2	2
24	1	1
25	1	1
26	0	0
27	1	1
28	0	0
29	1	1
30	0	0
31	0	0
合計	25	25

# 身体汚染発生状況報告(平成28年3月)

場所: 12号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	2	2
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	2	2

## 身体汚染発生状況報告(平成28年3月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 3・4号サービス建屋休憩所
- ② 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ③ 共用プール建屋休憩所