

# 身体汚染発生状況報告(平成28年7月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	2	2
3	0	0
4	1	1
5	0	0
6	0	0
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	2	2
14	1	1
15	1	1
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	2	2
21	2	2
22	1	1
23	1	1
24	0	0
25	2	2
26	0	0
27	1	1
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	17	17

# 身体汚染発生状況報告(平成28年7月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	5	5
2	3	3
3	0	0
4	0	0
5	10	10
6	1	1
7	0	0
8	3	3
9	3	3
10	0	0
11	2	2
12	0	0
13	2	2
14	4	4
15	4	4
16	2	2
17	2	2
18	0	0
19	1	1
20	2	2
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	0	0
25	2	2
26	5	5
27	2	2
28	2	2
29	10	10
30	4	4
31	0	0
合計	72	72

## 身体汚染発生状況報告(平成28年7月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所
- ③ 厚生棟休憩所