

局所排風機 維持確認記録（平成29年5月分）

| No. | 設置場所      |            | 製造 | 確認結果               |              |       |     |        |            |      |  | フィルタ清掃、交換実績 |              |   |      |       | 備 考                   |
|-----|-----------|------------|----|--------------------|--------------|-------|-----|--------|------------|------|--|-------------|--------------|---|------|-------|-----------------------|
|     | 建屋        | エリア        |    | 外観／異音／異臭<br>(○or×) | 線量率 [μ Sv/h] |       |     | 温度 (℃) |            |      | フィルタ差圧 (○ or ×)<br>【基準】: オーバースケール<br>していないこと |             | 清掃実績<br>(日付) | フィルタ交換実績 (日付)<br>【基準】: ①at1m線量率がBG以上<br>②フィルタ差圧オーバースケール |      |       |                       |
|     |           |            |    |                    | 表面<br>※1     | at 1m | BG  | ポンプ    | 電源関係<br>※2 | BG   | 清掃前  | 清掃後         |              | プレ  | HEPA | チャコール |                       |
| 1   | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア    |    | ○                  | 0.6          | 0.6   | 0.6 | 22.4   | 28.9       | 22.3 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 2   | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア   |    | ○                  | 0.7          | 0.7   | 0.7 | 24.3   | 27.9       | 23.0 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 3   | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア   |    | ○                  | 0.7          | 0.7   | 0.7 | 24.0   | 28.8       | 23.3 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 4   | 登録センター休憩所 | マスク着脱エリア   |    | ○                  | 0.8          | 0.8   | 0.9 | 25.0   | 30.4       | 24.4 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 5   | 登録センター休憩所 | 装備配備エリア    |    | —                  | 0.7          | 0.7   | 0.7 | —      | —          | —    | —  | —           | —            | —   | —    | —     | 故障の為停止中<br>マスク脱衣エリア仮置 |
| 6   | 登録センター休憩所 | スクリーニングエリア |    | ○                  | 0.6          | 0.6   | 0.7 | 24.9   | 29.8       | 24.7 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 7   | 登録センター休憩所 | 共用エリア      |    | ○                  | 0.6          | 0.6   | 0.6 | 23.8   | 27.7       | 23.4 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 8   | 登録センター休憩所 | 喫煙室        |    | ○                  | 0.7          | 0.9   | 0.9 | 24.1   | 28.2       | 23.3 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 9   | 登録センター休憩所 | 共用エリア      |    | —                  | —            | —     | —   | —      | —          | —    | —  | —           | —            | —   | —    | —     | 撤去済み                  |
| 10  | 登録センター休憩所 | 共用エリア      |    | ○                  | 0.6          | 0.8   | 0.8 | 21.1   | 24.1       | 20.1 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 11  | 登録センター休憩所 | 共用エリア      |    | —                  | 0.5          | 0.5   | 0.6 | —      | —          | —    | —  | —           | —            | —   | —    | —     | 停止中                   |
| 12  | 登録センター休憩所 | 出入管理員休憩所   |    | ○                  | 0.6          | 0.6   | 0.7 | 26.4   | 28.3       | 26.0 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 13  | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア   |    | ○                  | 0.6          | 0.6   | 0.6 | 23.3   | 29.2       | 22.4 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 14  | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア   |    | ○                  | 1.2          | 1.2   | 1.2 | 24.4   | 27.7       | 23.4 | ○  | ○           | H29.5.15     | —   | —    | —     |                       |
| 15  | 登録センター休憩所 | 2階 共用エリア   |    | —                  | 0.6          | 0.6   | 0.7 | —      | —          | —    | —  | —           | —            | —   | —    | —     | 停止中                   |

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム